

## Medida de Inclinación

### Medida de Inclinación

#### Inclinómetro

- Sensor capacitivo para medida de la inclinación
- Alimentación: 8 a 30 Vcc
- Salida: 4-20 mA
- Zero (valor típico): 12 mA
- Resolución: 0.01°
- Muy resistente

**Para aplicaciones en:** Marina.

**Familia:** Medida de Inclinación

